

Original

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00060027
Orignador: 202 MineOT fecha creacion: 16/07/2016
OT fecha/hora impresion: 20/07/2016
14:35:07

Equipo:	DZ063 PR744 Liebherr	Descripción:	DOZERS
Serie:	14114	Frete de Trabajo:	
Horometro:	6,716.00	Fecha/Hr. Requerida:	22/07/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal



Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	PR7444- MAINTENANCE 250 HRS	Grupo:		Taller:	
Sistema:		Técnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:	58136 - CAMBIAR LIMPIAPARABRISA FRONTL - 2 - Backlog - 05/07/2016	Realizado (SI/NO)			
	58182 - INSPECCION DE TREN DE RODAJE - 8 - Condition Monitoring - 05/07/2016				

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Causa Probable:	Trabajo Realizado - OT
	Mantenimiento 850 HRS
Trabajo Realizado:	Tramo nuevo de accionamiento. Cambiar el aceite motor de filtro de accionamiento Filtro Primario de aire al motor revision del loggers
Observaciones:	Revisión de escape de aceite de motor de bujía de motor de 1000 rpm (Cambio) de fuelin el motor pendiente: limpiar parabrisa BL
HOROMETRO:	✓ 6234.4 21-7-16 140 PM 21-7-16
INICIO (fecha/hora)	10:35 AM 21-7-16
	FINAL (fecha/hora)
FIRMA	 y 
NOMBRE	Olver Trujillo - Supervisor
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)
	 Aprobado

Supervisor: 17254 OLIVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00060027
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 16/07/2016
OT fecha/hora impresion: 20/07/2016 14:35:07

Detalles del Equipo

Equipo:	DZ063 PR744 Liebherr	Description:	DOZERS
Serie:	14114	Frente de Trabajo:	22/07/2016 00
Horometro:	6,716.00	Fecha/Hr. Requerida:	
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Lista de Partes y Materiales

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
SERVICE KIT /	9416156	1.000	EA	MINIMWHFSD 0106	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
Historial (2 ultimos servicios)				

Orden de Trabajo: 59024

Estado de la Orden:	MJ	WO Completed	Problema Reportado:	DOZER
Fecha:	10/07/2016		Codigo de Falla:	LUCES TRASERAS
Hora:	0		Sistema-Comp.:	SISTEMA ELECTRICO
Horometro:	6,561.90		Accion:	Liebherr
			Causa:	

Orden de Trabajo: 58182

Estado de la Orden:	MH	WO Issued & Released	Problema Reportado:	DOZER
Fecha:	05/07/2016		Codigo de Falla:	INSPECCION DE TREN DE RODAJE
Hora:	0		Sistema-Comp.:	SISTEMA ELECTRICO
Horometro:	6,484.90		Accion:	Liebherr
			Causa:	

LIEBHERR

PR744 LGP - PM 250 HORAS

EQUIPO:	DZ 063	HORAS:	10:35 am - 1:40 pm
FECHA:	21-2-16	TECNICO:	Moai EOOPE

TAREAS PARA REALIZAR CADA 250, 750, 1250 HORAS		VERIFICADO	Comentarios
MOTOR DIESEL			
Verificar el nivel de aceite y de liquido refrigerante.		☒	
Tomar una muestra de aceite.		☒	
Reemplazar los filtros y aceite lubricante.		☒	
Reemplazar el elemento filtrante del respiradero.			
Comprobar/ajustar juego de válvulas.			
Inspeccionar estado general del motor, sensores, mazo de cables, amortiguador de vibraciones, bases, fugas, admisión, escape, etc.			
SISTEMA HIDRAULICO			
Verificar el nivel de aceite del depósito hidráulico.		☒	
Inspeccionar el funcionamiento y la hermeticidad del sistema hidráulico de trabajo y de tracción, puntos de roce de mangueras, conexiones y enfriadores.		☒	
CAJA DE BOMBAS (SPLITTER BOX)			
Verificar el nivel de aceite.		☒	
SISTEMA ELECTRICO			
Inspeccionar el funcionamiento del inclinador y flotación de la hoja.		☒	
Inspeccionar luces de trabajo, indicadores y accesorios.		☒	
Inspeccionar estado de baterías, bornes, y cables.		☒	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
Inspeccionar y limpiar la válvula de descarga de agua.		☒	
TRANSMISION			
Verificar el nivel de aceite de sellos espejos.		☒	
TREN DE RODAJE			

Inspeccionar los tornillos y las tuercas de los componentes del tren de rodaje, zapatas y segmentos de las cadenas, están bien apretados.	☒	
Engrasar los cojinetes de la barra ecualizadora.	☒	
IMPLEMENTO		
Inspeccionar el desgaste de cantos cortantes, esquinas y puntas escarificadoras - procurar utilizar el equipamiento adecuado.		<i>Desosito conbio</i>
Lubricar todos los puntos de engrase según el plan de lubricación.	☒	

PN	DESCRIPCION	CANTIDAD
9416156	Kit de servicio para 250/500 horas	1
ACEITES PARA CAMBIAR		
DESCRIPCION	TIPO DE ACEITE	CANTIDAD
Motor diesel	SAE 15W40	40 L
Puntos de engrase	Universal EP	24 Oz

Instrucciones para el mantenimiento e inspección se encuentran en el manual del operador, servicio o consultar al supervisor inmediato.